

НЕ УЧАТСЯ НА СОБСТВЕННЫХ ОШИБКАХ.

Халатное отношение со стороны работодателя к вопросам обеспечения безопасных условий труда при эксплуатации погрузчиков приводит к неутешительным последствиям.

Так, при движении задним ходом по погрузочно-разгрузочной рампе высотой 1,2 метра 20.12.2016 в г. Гродно съехал с рампы и опрокинулся на крышу электрический вилочный погрузчик, в результате чего получил множественные переломы ребер, перелом остистых отростков грудных позвонков и др. управлявший электропогрузчиком 34 летний старший кладовщик ООО «Райт логистик» (организация зарегистрирована в Гродненском районе).

Государственным инспектором труда Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции труда при проведении специального расследования было установлено что, заведующий складом, являющийся ответственным за безопасную эксплуатацию напольного безрельсового транспорта, допустил эксплуатацию погрузчика на рампе, не оборудованной постоянными или съемными колесоотбойными предохранительными устройствами, препятствующими съезду и опрокидыванию погрузчиков.

К управлению электрическим погрузчиком был допущен старший кладовщик, в обязанности которого не входило управление погрузчиком, не прошедший в установленном порядке инструктаж по охране труда при работе на электропогрузчике, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.

В ходе расследования было установлено, что пострадавший, отработавший в организации лишь 15 дней, не имея на то права и ранее допускался к управлению электропогрузчиком.

По результатам специального расследования инженер и заведующий складом ООО «Райт логистик» были привлечены к административной ответственности на общую сумму 28 базовых величин.

Однако руководством ООО «Райт логистик» не был усвоен урок.

В октябре 2017 года, в ходе проведения плановой проверки соблюдения законодательства об охране труда, в этой организации был выявлен ряд нарушений, в том числе связанных с эксплуатацией погрузчиков. Погрузчики не были укомплектованы эксплуатационными документами организации изготовителя. Техническое облуживание данных погрузчиков не осуществлялось, что привело к их эксплуатации с техническими неисправностями: неисправны осветительные приборы, приспособления для крепления газовых баллонов и др.

За нарушения при эксплуатации погрузчиков заведующий складом был привлечен к административной ответственности на сумму 8 базовых величин.

Заместитель начальника отдела
Гродненского областного управления
Департамента государственной
инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь

Д.А. Сакович